

1 文献名
『百二十五周年記念校史』
2 学校名
菰野小学校
3 災害名
昭和 19 年（1944 年）東南海地震
4 記述の概要
（1）雨や風、地震などの様子
（2）学校内や地域の被害の状況
東南海地震によって、実女（女子師範教生実習指導校、昭和 18～20 年）の自転車置場が倒壊し、各校舎の壁に多数のひび割れが入った。（P226）
（3）復旧の様子
（4）体験談
（5）教訓など
（6）その他